

DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Description

Crochet de mise à terre Poutre

Armoire 32A Walther Out :3 x32mono 6xPC16

Armoire 63A Walters Out :2x32T 3x32M 3xPC16

Armoire SOCA StageSmarts B12 - 12 sorties soc

Sabot 32A mono sortie 4 PC 16 diff 30 mA

Sabot 32A mono sortie 6 PC 16 diff 30 mA

Sabot 32A tri sortie 3 x 32 mono différentie

Sabot 32A tri sortie 4 PC 16 diff 30 mA

Sabot 32A tri sortie 6 PC 16 diff 30 mA

Sabot 63A sortie 2x63A

Sabot(T) 32A mono sortie 4pc16 diff 30 mA

Onduleur EATON 1100 W (1550VA) 6 output

Onduleur EATON 2200 W - 3100 VA / 10 Out

Onduleur Eaton 600VA 400W prises 3/1 3 Prises parafoudre + autonomie

Onduleur Eaton 1110W (1550 VA)

Emetteur RJ45 - Databay HDMI

Ensemble Emet.-Récept. HDMI/RJ45 Databay

Ensemble Emet.-Récept.RJ45 USB Clavier Souris

HDMI 2.0 4K/60Hz fibré 100 m touret